

8.5.2. Идентификация и прослеживаемость

Код	
Название	8.5.2. Идентификация и прослеживаемость
Текст пункта стандарта	Организация должна использовать подходящие способы для идентификации выходов, когда это необходимо для обеспечения соответствия продукции и услуг. Организация должна идентифицировать статус выходов по отношению к требованиям, относящимся к мониторингу и измерениям, по ходу производства готовой продукции и предоставления услуг. Организация должна управлять специальной идентификацией выходов, когда прослеживаемость является требованием, регистрировать и сохранять документированную информацию, необходимую для обеспечения прослеживаемости.
Описание	Порядок идентификации и прослеживаемости продукции регламентирован соответствующей документацией.
Комментарий	

Состав

Элемент	Тип
A4.3.2 Формирование замечаний по проекту	BPMN